



THALIA ver4.16

مراحل تنظیمات لازم برای
برطرف کردن مشکل پس زدن
درب در بسته شدن و بهم
خوردن تنظیم میکروسوییچ




1




حداکثر طول کابل مجاز برای
ارتباط بین برد و جکها

۰۲ متر << کابل ۳×۱/۵

۰۴ متر << کابل ۳×۲/۵



در منو LOGIC گزینه MOTOR TYPE را طبق عکس شماره ۳ برای مدل‌های مختلف انتخاب نمایید.




تعداد دفعات فشردن هر شستی


1)




2)



3)





4)




2


برای سری های قدیمی PHOBOS عدد ۲ را انتخاب کنید



برای سری های جدید PHOBOS ۷ را انتخاب کنید




3





(**) میکروسویچ ها را به نحوی تنظیم کنید تا لنگه های درب با فاصله کمتر از ۲ سانت با چهارچوب درب بایستند.

در منو LOGIC گزینه PRESS SUC را طبق مراحل زیر بر روی گزینه ۱ تنظیم نمایید.



در منو LOGIC گزینه ICE را طبق مراحل زیر بر روی گزینه ۱ تنظیم نمایید.





(**) پس از طی کردن مراحل ۱ تا ۶ این دستور العمل، طبق فرآیند مرحله ۷، اتوست را انجام دهید، پس از شروع درجای بین ۱ تا ۳ بار و بسته شده و در صورتیکه فرآیند باز و بسته شدن درجها به درستی انجام شود، بر روی صفحه OK نمایش داده می شود. پس از طی این مراحل می توانید بنا به صلاحدید خود گزینه های OP.FORCE و CLS.FORCE را به مقدار دلخواه خود افزایش دهید.

همواره در کنار شما هستیم ...

